



XXXXXXXXX en representación de EAJ-PNV expone en relación a:

ENCHARCAMIENTO FUENTE ERROTA ZAHAR

Por los problemas acarreados a causa de la retención y encharcamiento de agua en la fuente situada junto a zona de juegos y esparcimiento de la calle Errota Zahar, hemos observado problemas ocasionados por una obstrucción en su línea de drenaje de la pila de la fuente a su arqueta de desagüe.

Por este motivo **SOLICITAMOS** y proponemos, que en la mayor brevedad posible, se proceda a su reparación, desatascando su línea de desagüe y se desplace la ubicación de dicha fuente unos metros hacia la zona de pavimento inclinado en dirección a su arqueta.

Dándole caída al agua sobrante que no llega a la pila de la fuente, evitaremos los inconvenientes de agua retenida, suciedad y resbalones, en una zona frecuentada por los más pequeños.

Se adjunta fotografía.

Muskiz a 11-12-2007

Se adjunta fotografía.



Nota: La zona de rojo sería la propuesta de la nueva ubicación, ya que se encontraría en una zona del pavimento con caída, evitando que el agua que no se recoge en la pila de la fuente, quede retenida.